

No.Dokumen	SMK3L-BK3/F-07-01	Revisi: 00	Tanggal berlaku: 03 Januari 2023
Formulir	JOB SAFETY ANALISYS (JSA)		Hal: 1 dari 2

<u>JENIS PEKERJAAN:</u> Perbaikan camera IT Menara pemancar triangle kapal		<u>TANGGAL:</u> 19 Juni 2023
<u>PELAKSANA:</u> OPERATOR		<u>DIPERIKSA OLEH:</u> MANAGER OPERASIONAL
<u>DIVISI:</u> <u>Operasional</u>		<u>DISETUJUI OLEH:</u> <u>HSE</u>
<u>APD YANG DIANJURKAN DIPAKAI:</u> Helmet, Sarung Tangan, Sepatu Safety, Safety Glass, Masker		
URAIAN LANGKA-LANGKAH KERJA	POTENSI KECELAKAAN/ BAHAYA	REKOMENDASI PROSEDUR KESELAMATAN
1. Melengkapi administrasi IJIN KERJA ke klien	- Salah isi - Tidak lengkap - Salah mengartikan	- Hanya orang yg paham untuk mengisi / Only competent person to fill out - Hanya orang yg ditunjuk dan otoritas utk melengkapi - Ijin kerja harus sesuai dengan jenis pekerjaan
2. Persiapan alat kerja dan persiapan APD	- Terpeleset - Tersandung - Terbentur	- Lihat permukaan jalan/lokasi - pastikan arahan langkah kaki aman - Gunakan APD sesuai dengan kebutuhan - Hanya orang yang berkompeten yang melakukan pengecekan.
3. Menaiki TRIANGLE pada menara IT	- Akses ke Menara tiangle banyak material tersandung - Terpeleset dan terjatuh saat naik Menara tiagle	- Lihat permukaan jalan/lokasi - pastikan arahan langkah kaki aman - Gunakan APD FULL BODY HARNESS - Lakukan metode naik dengan three point contact (dua kaki satu tangan, dua tangan satu kaki) - Selalu kaitkan hook land yard body harness pada struktur tower yang kokoh
4. Melakukan kegiatan perbaikan/ install camera pada tower IT	- Terpeleset dan terjatuh - Kesalahan install - Alat/tools tidak lengkap	- Selalu kaitkan hook landyard body harness pada struktur tower yang kokoh - Pastikan kegiatan install camera telah direncanakan sebelumnya sehingga tidak ada kesalahan - Pastikan semua peralatan/tool lengkap sebelum naik ke tower

No.Dokumen	SMK3L-BK3/F-07-01	Revisi: 00	Tanggal berlaku: 03 Januari 2023
Formulir	JOB SAFETY ANALISYS (JSA)		Hal: 2 dari 2

5. Menuruni TRIANGLE menara kapal (pekerjaan install selesai)	- Terpeleset dan terjatuh	- Lakukan metode turun dengan three point contact (dua kaki satu tangan, dua tangan satu kaki) - Selalu kaitkan hook land yard body harness pada struktur tower yang kokoh
6. Akhir pekerjaan (5R / Housekeeping)	- Material Sisa / bekas pekerjaan (penyakit)	- Pastikan lokasi kerja benar-benar bersih dan rapi - Pastikan material sisa pekerjaan di taruh di tempat aman
Pelaksana		Diperiksa dan Disetujui
<u>Abdurahman</u> (Operasional)		<u>Faukal Hasan</u> HSE Officer

Anda membutuhkan Jasa penyusunan Dokumen Sistem Manajemen K3?

Hubungi **Faukal Hasan**

Profesional Konsultan K3-Lingkungan, no WA: 08553059367
atau kunjungi website kami: <https://belajark3.com>

Info Lengkap Jasa Konsultasi